



Foto: Bruno Alexander

# Tækkemandens eget hus brændte

I løbet af en halv times tid var Peter B. Nielsens trelængede ejendom med stråtag brændt ned – han vil genopføre med strå, men denne gang med Sepatec under...



Sådan ser den trelængede ejendom ud i dag. Peter B. Nielsen er ikke i tvivl om, at der skal et brandsikret stråtag på det nye stuehus.

**TEKST: JØRGEN KAARUP**  
**FOTOS: BRUNO ALEXANDER OG JØRGEN KAARUP**

**LØRDAG DEN 23. APRIL** går aldrig i glemmebogen for Peter B. Nielsen, tækkemand, der selv bor under stråtag. Eller rettere boede. For den lørdag forsvandt 650 kvadratmeter af tækkemandens eget tag på omkring 25 minutter. Fuldstændig. Taget var fra 1989 og uden brandsikring.

"Jeg sad inde og havde fået benene op og så fjernsyn og pludselig forsvinder signalet. Jeg kigger op og ser, at der er helt tåget ude på gårdspladsen og går ud for at kigge. Det var røg, og der var flammer oppe ved skorstenen.

Så var der ikke andet for end at få fat i hundene, få dem ud i bilen, og få den kørt væk. Så nåede jeg ikke mere. Jeg fik ikke andet med end det tøj, jeg stod i".

Peter slog øjeblikkeligt alarm, da han var klar over, at der var brand i taget. Det sker kl. 19.24. Den første brandbil kommer kl. 19.39, et kvarter senere. Men allerede da var det for sent.

"Vi kunne intet gøre", siger indsatslederen, Bruno Alexander fra Beredskab & Sikkerhed på Norddjursland. Tre brandbiler kom til stedet, og nogle få værdigenstande blev reddet ud.


## KONTROLLERET NEDBRÆNDING

"Jeg vil kalde det en kontrolleret nedbrænding, for 20 minutter efter vores ankomst var tagene styrtet sammen og brændte inde i bygningerne. Derfor afventede jeg i begyndelsen, om der skulle sendes folk ind efter værdigenstande.

Da røgen lidt efter var væk fra kontoret, hvor vi skulle ind – så jeg kunne vurdere faren for sammenstyrtning – fik vi en røgdykker ind, og han fik reddet et våbenskab og et værdiskab ud", siger indsatslederen.

Alle tre længer, stuehus, værksted og stald, havde stråtag. Og alt brændte ned. Metalgenstande som vaskemaskinen er delvis smeltet, så der var varmt. Meget varmt.

Brandårsagen er ukendt, men mest sandsynligt er det, at enten en skorstensbrand eller gnister fra skorsten til mønning eller tag. Peter B. Nielsen havde tændt brændefyret om eftermiddagen, men da så alt ud til at være normalt. Og der var ingen advarsler, før den senkablet åbenbart var brændt eller smeltet, så tv-signalet forsvandt.



Mindst et år skal tækkemanden bo i denne skurvogn på 25 kvadratmeter. Så længe forventer han, at der går, før alt er afsluttet, og et nyt hus har set dagens lys.



Foto: Bruno Alexander

## STRÅTAG IGEN

"Hvis det havde været om natten, ja, så kunne det være gået rigtig galt", siger Peter, der nu bor i 25 kvadratmeter skurvogn i stedet for i et stuehus på 150 kvadratmeter.

Skal du så have stråtag igen..?

"Ja, det skal jeg – og denne gang skal det brandsikres med Sepatec, det er der slet ingen tvivl om. Det kan godt være, det bliver til stuehus med strå og så en hal med pladetag bagved, det vil vise sig, afhængig af erstatningens størrelse".

Hvorfor havde du ikke brandsikret det tag, der brændte?

"Fordi det var fra 1989, og dengang var der kun gipsløsningen, som både er mere besværlig og dyrere. Og dengang var det jo de færreste, der i det hele taget lavede brandsikring".

Peter B. Nielsen regner med, at han skal bo i skurvogn i mindst et år. Og jo, det er da træls – men det går nok endda, siger den hundegjode, der har suppleret skurvognen med både terrasse og hundegård. ■